



# EXPEDITIOUN

## « FEIERMANTEL »

Aarbechten déi en Bloc ze maache sinn ( eenzel Etappen):

<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patron'en opzeechnen op Papeier (Mantel an Oberkragen)</li> <li>• Patron'en erausschneiden</li> <li>• Patron'en opde Stoff spéngelen</li> <li>• Stoff schneiden ( 1cm iwert de Patron eraus)</li> </ul>	Stoff
<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patron'en opzeechnen fir d'Balken (1 Vertikal, 1 Horizontal) an den Unterkragen Patron</li> <li>• Patron erausschneiden</li> <li>• Patron opspéngelen</li> <li>• Patron erausschneiden</li> </ul>	Feutre
<b>C</b>	Bord'en vum Stoff iwerstiechen Mantel a Col ( fir dat de Stofft nött ausfrängelt)	Maschinn
<b>D</b>	Bord'en vum Stoff émdiebelen ( +-1.5cm ) an ufoonchen	
<b>E</b>	Bord'en no D émsteppen	Maschinn
<b>F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigle opspéngelen</li> <li>• sigle erausschneiden</li> <li>• Feutre fir énnert de Col schneiden</li> </ul>	Feutre
<b>G</b>	Fiedem zéien	
<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peschstofft mam UnterKragencol äusschneiden</li> <li>• Peschstoff op de Feutre strecken</li> <li>• Stoff-Col mat Feutre énnerléen</li> <li>• Énnerlag ufoonchen</li> </ul>	
<b>I</b>	Colénnerlag usteppen	Maschinn
<b>J</b>	Col un de Mantel ufoonchen	
<b>K</b>	Feutremotiver ( Balken + Sigle) ufoonchen	
<b>L</b>	Feutremotiver usteppen	Maschinn
<b>M</b>	Col usteppen	Maschinn
<b>N</b>	Fixatiounstreifen erausschneiden ( 4 cm an 18 cm laang duebel geluecht an der Längt)	
<b>O</b>	Fixatiounstreifen iwerstiechen	Maschinn
<b>P</b>	Fixatiounsstreifen émdiebelen an op Blocbreed ufoonchen	
<b>Q</b>	Fixatiounstreifen émsteppen	Maschinn
<b>R</b>	Bloc fixéieren an u foochen, Fixatioun un de Mantel foochen	
<b>S</b>	Bloc usteppen a Fixatiounsstreif usteppen	Maschinn